



Foto. 9. Widok na lokalne skupisko odpadów na działce 92/3 (głównie resztki pokrycia eternitowego i papy)



Foto. 10. Widok wzdłuż działki 92/3



Foto. 11. Widok wzdłuż działki 92/3 z rejonu występowania odpadów bitumicznych poniżej powierzchni terenu

<div><div><div><div><div></div><div>INŻYNIERIA</div></div><div><div></div><div>WIELKOPOLSKA</div></div></div><div><div>tel. 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683</div><div>e-mail: pracownia@inzyniera-wielkopolska.pl</div><div>www.inzyniera-wielkopolska.pl</div></div></div></div>			
<div><div><div>Temat:</div><div>Raport z badań środowiskowych</div></div><div><div>Określenie stanu zanieczyszczenia gruntów i wody gruntowej w związku ze stwierdzonym występowaniem odpadów na terenie działek o nr ewid. gruntów 92/2, 92/3, 92/4, 92/10, 92/11, 92/12, 93/10 w m. Leszno</div></div></div>			
<div><div><div>Rysunek:</div><div>Dokumentacja fotograficzna cz.3</div></div></div>			
<div><div><div>Opracował:</div><div>mgr inż. Paweł Dójcz</div></div></div>	<div><div><div>Podpis:</div><div></div></div></div>	<div><div><div>Data:</div><div>czerwiec 2016</div></div></div>	<div><div><div>Skala:</div><div>-</div></div><div><div>Załącznik nr 1041_06_03</div></div></div>