



Wymiarowy wyklikować na bieżąco w trakcie relokacji. Rysunek przedstawia stan otworzonego obiektu. Uszkodzenia poszycia ścian, spódnodów zewnętrznych balkonów oraz skrzydeł zostały przedstawione w dokumentacji fotograficznej. Projekt zakłada przeniesienie obiektu w stanie obecnym, ze wszystkimi dobowoznaczonymi nawastrawianiami (daleko) mniejszy rysunek inwentaryzacyjny przedstawia równocześnie stan projektowany.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKA WRAZ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM TRANSLOKACJI I REMONTU WIATRAKA - KOZŁAKA			
INWESTOR:	MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno		
ADRES INWESTYCJI (LOKALIZACJA, DOCELOWA):	Leszno, ul. Osiecka 8, dz. nr ewid. 48/1/4, ark. m. 114		
ADRES OPERU (LOKALIZACJA OPERACJI):	Leszno, ul. Strumykowa, dz. nr ewid. 38, ark. m. 10		
SOŁA:	NACZNA RYSUNKU:	NR RYS.	
1 : 25	RZUT II PIĘTRA	08	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Filip Tomaszewski	13R-254/LCMA/4	VIII 2017
mgr inż. Bogdan Tomaszewski	73/01/WL		VIII 2017