



Wymiarowy narysować na bieżąco w trakcie relacji.
Rysunek przedstawia stan dotychczasowego obiektu.
Uszkodzenia poszycia ścian, schodów zewnętrznych, balkonu oraz skrzydeł
zostają przedstawione w dokumentacji fotograficznej.
Projekt zakłada przedstawienie obiektu w stanie obecnym, ze wszystkimi
dotychczasowymi nawiaszeniami! (dalego mniejszy rysunek inwentaryzacyjny
przedstawia równocześnie stan projektowany).

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKA WRAZ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM TRANSLOKACJI I REMONTU WIATRAKA - KOZŁAKA			
INWESTOR:	MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Krasińskiego 15, 64 - 100 Leszno		
ADRES INWESTYCJI (LOKALIZACJA DOCELOWA):	Leszno, ul. Ostiecka 8, dz. nr ewid. 481/4, ark. m. 114		
ADRES OBIEKTU (LOKALIZACJA OBIEKTU):	Leszno, ul. Strumykowa, dz. nr ewid. 38, ark. m. 10		
STOKA:	MACZKA RYSUNKU:	NR RYS.	
1 : 25	RZUT I PIĘTRA		06
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Filip Tomaszewski	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bogdan Tomaszewski	136-254/010/04	VIII 2017 r
	7301/046		VIII 2017 r