



Foto. 5. Widok wzdłuż granicy działki 92/3 i 92/5



Foto. 6. Widok na lokalne skupisko odpadów na działce 92/3 (głównie odpady foliowe i szkło)



Foto. 7. Widok na lokalne skupisko odpadów na działce 92/3 (głównie odpady plastikowe, worki, sznurki, butelki, gruz ceglany)



Foto. 8. Widok na lokalne skupisko odpadów na działce 92/3 (głównie resztki pokrycia eternitowego)

<div><div><div><div><div></div><div><b>INŻYNIERIA</b></div><div>WIELKOPOLSKA</div></div><div><div>tel. 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683</div><div>e-mail: <a href="mailto:pracownia@inzyniera-wielkopolska.pl">pracownia@inzyniera-wielkopolska.pl</a></div><div><a href="http://www.inzyniera-wielkopolska.pl">www.inzyniera-wielkopolska.pl</a></div></div></div></div></div>			
<b>Temat:</b> Raport z badań środowiskowych			
Określenie stanu zanieczyszczenia gruntów i wody gruntowej w związku ze stwierdzonym występowaniem odpadów na terenie działek o nr ewid. gruntów 92/2, 92/3, 92/4, 92/10, 92/11, 92/12, 93/10 w m. Leszno			
<b>Rysunek:</b>			
<b>Dokumentacja fotograficzna – cz. 2</b>			
<b>Opracował:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Data:</b>	<b>Skala:</b>
mgr inż. Paweł Dójcz		czerwiec 2016	-
Załącznik nr 1041_06_02			