



Foto. 1. Widok wzdłuż granicy działki 93/9 i 93/10



Foto. 2. Widok wzdłuż działki 92/11



Foto. 3. Widok wzdłuż granicy działki 92/4 i 5050/2



Foto. 4. Widok na lokalne skupisko odpadów na działce 92/4 (głównie odpady foliowe i plastikowe)

INŻYNIERIA WIELKOPOLSKA tel. 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683 e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl www.inzynieria-wielkopolska.pl			
Temat: Raport z badań środowiskowych			
Określenie stanu zanieczyszczenia gruntów i wody gruntowej w związku ze stwierdzonym występowaniem odpadów na terenie działek o nr ewid. gruntów 92/2, 92/3, 92/4, 92/10, 92/11, 92/12, 93/10 w m. Leszno			
Rysunek:			
Dokumentacja fotograficzna cz.1			
Opracował:	Podpis:	Data:	Skala:
mgr inż. Paweł Dójcz		czerwiec 2016	-
Załącznik nr 1041_06_01			