


<b>INŻYNIERIA</b>  <b>WIELKOPOLSKA</b> tel. 504 112 76; 600 365 617; 516 603 683 e-mail: pracownia@inzyniera-wielkopolska.pl www.inzyniera-wielkopolska.pl	
Temat:	Raport z badań środowiskowych
Rysunek:	Określenie stanu zanieczyszczenia gruntu i wody gruntowej w związku ze stwierdzonym występowaniem odpadów na terenie działki o nr ewid. gruntuw 92/12, 92/3, 92/4, 92/10, 92/11, 92/12, 93/10 w m. Leszno
Opis:	Profile geotechniczne WS_4, WS_5, WS_6, WS_7, WS_8
Opis:	Data: 2016 Skala: 1:50 Załącznik nr 104-1.03.0