







elevacja wschodnia 1:50

ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
-inwentaryzacja rys

b.



Oznaczenia :

-  rysy włosowate
-  rysy na zewnętrznej stronie nadproża
-  elementy zdegradowane

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - KONSERWATORSKA
Małgorzata J. Klepsch
ul. Berwińskich 12, 64-100 Leszno, tel. 65 529 29 27

Temat : Remont elewacji oraz przyziemia
budynku Ratusza w Lesznie
ELEWACJA WSCH. - inwentaryzacja rys 1:50 rys. nr 1/1
Obiekt : Budynek Ratusza w Lesznie
KAT. OBIEKTU BUD. XII

Adres : Rynek , 64-100 Leszno
nr ewid. dz. 82/1, 82/2, ark. mapy 47
obręb - Miasto Leszno

Inwestor : MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Projektant : Adam Chudy

mgr konserwatora i architekt
ul. Perzyskich 2, 64-100 Leszno, tel. 65 529 29 27
Nr ewid. 130752, 200776, 60782, 130782
Zaświadczenie PSOZ 1024/94, 1025/94

Opracowała: techn. arch. Małgorzata Klepsch
Leszno, wrzesień 2018 rok.