

Opłoni

7.05.2021

Recepcja

ED.0003.5.2021

Leszno, 5 maja 2021 r.

**Pani
Stefania Ratajczak
Radna
Rady Miejskiej Miasta Leszna**

Szanowno Pani!

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 29 kwietnia 2021 r., dotyczącą:

pytanie 1:

wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych”, uprzejmie informuję, że zaproponowaną przez Panią inwestycję planuje się wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039.

Szacowana wartość zadania to ok. 10 mln. zł. Planowana realizacja zadania to lata 2026 – 2028. Jednocześnie informuję, że Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa analizuje możliwą lokalizację dla przedmiotowej inwestycji.

pytanie 2

we wszystkich szkołach i przedszkolach posiadających place zabaw dokonano przeglądów okresowych w kwietniu 2021 r. Poniżej przedstawiam zalecenia pokontrolne dotyczące placów zabaw:

Place zabaw w przedszkolach zalecenia remontowe po przeglądach.

Przedszkole Miejskie nr 3

- zjeżdżalnia, helikopter, bujaki, statek i domek- urządzenia do wymiany ze względu na zły stan techniczny,
- urządzenia bez certyfikatów takie jak huśtawka wagowa i wahadłowa, karuzela tarczowa nie mogą być użytkowane należy zaplanować wymianę,
- urządzenie „małpi gaj”- ze względu na spróchniałe słupki urządzenie należy zdemontować,
- piaskownica- wymienić przegniłą deskę,
- zestaw zabawowy- wymienić spróchniałą belkę na podeście,
- górkę ziemną- uzupełnić brakujące obrzeża betonowe,

- wyrównać teren wokół urządzeń.

Urządzenia z podkreśleniem można użytkować pod warunkiem usunięcia wymienionych usterek, reszta urządzeń nie nadaje się do użytkowania.

Przedszkole Miejskie nr 4

- piaskownica duża- wymienić spróchniałą deskę,
- zestaw sprawnościowy nr 1 – uzupełnić brakujący wieszak do trapu linowego, uzupełnić nakrętkę z osłoną na śrubie przy słupku, uzupełnić dwa wieszaki, zaimpregnować elementy drewniane.
- zestaw sprawnościowy nr 2- zaimpregnować elementy drewniane, bujak- wymienić uszkodzone nakładki na śrubach. Huśtawki wahadłowe- pomalować belki. Samochód, zjeżdżalnia, pociąg i równoważnia- wymienić uszkodzone nakładki na słupkach.

Należy w pierwszej kolejności usunąć wszystkie usterki wymienione w zaleceniach z podkreśleniem.

Przedszkole Miejskie nr 5

- zjeżdżalnia – wykonać nawierzchnię pod ślizgiem,
- wyrównać teren przy urządzeniach.

Urządzenia w średnim stanie technicznym, należy usunąć usterki wymienione w powyższych zaleceniach.

Przedszkole Miejskie nr 6

- huśtawka wagowa- do wymiany spróchniała belka.

Urządzenia w dobrym stanie technicznym, huśtawkę wagową będzie można użytkować po wymianie spróchniałej belki.

Przedszkole Miejskie nr 7

- karuzela- odnowić malowanie siedzisk,
- wspinaczka linowa- odnowić malowanie górnych fragmentów słupków stalowych,
- ławki- odnowić malowanie desek.

Urządzenia na placu zabaw w dobrym stanie technicznym, nadają się do bezpiecznego użytkowania.

Przedszkole Miejskie nr 8

- piaskownica – wymienić uszkodzone deski, uzupełnić piasek,
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową- uzupełnić piasek pod zjeżdżalnią
- zestaw zabawowy z równoważnią- wymienić spróchniałą belkę przy równoważni, rozebrać podest z rurą z powodu braku dostępu do demontażu ruchomego pomostu, zaimpregnować elementy drewniane, wyrównać teren wokół urządzenia,
- pociąg- odnowić malowanie elementów drewnianych, ławki 3 szt.- wymienić uszkodzoną deskę na jednej ławce, wymienić uszkodzone podstawy betonowe,
- boisko z nawierzchnią asfaltową- wyrównać nawierzchnię przy kratce ściekowej w celu umożliwienia spływu wody,
- samochód- odnowić malowanie elementów drewnianych, zjeżdżalnia przy budynku- odnowić malowanie elementów drewnianych,
- podest betonowy- naprawić uszkodzone murki i nawierzchnię z lastryka.

Urządzenia na placu zabaw w średnim stanie technicznym, należy w pierwszej kolejności usunąć wszystkie usterki wymienione w zaleceniach z podkreśleniem.

Przedszkole Miejskie nr 10

- wyrównać nawierzchnię pod urządzeniami: zjeżdżalnia, huśtawki,
- wymienić spróchniałą deskę na pochylni przy zestawie zabawowym ze zjeżdżalniami,
- wymienić nieczytelny regulamin,
- urządzenia sprawnościowe, nietypowe, takie jak przeplotnie, drabinki i drążki wykonane z rurek stalowych bez certyfikatów należy zdemontować.

Urządzenia z certyfikatami na placu zabaw są w średnim stanie technicznym i po wykonaniu zaleceń z podkreśleniem nadają się do dalszego użytkowania.

Urządzenia bez certyfikatów nie mogą znajdować się na placu zabaw, należy je zdemontować.

Przedszkole Miejskie nr 11

- chodniki- wyrównać nawierzchnię z betonowych płytek chodnikowych.

Urządzenia na placu zabaw są w dobrym stanie technicznym i nadają się do dalszego użytkowania.

Przedszkole Miejskie nr 12

- zaplanować wymianę urządzeń bez certyfikatów.

Urządzenia na placu zabaw są w średnim stanie technicznym ale ze względu na brak certyfikatów powinny zostać wycofane z użytkowania.

Przedszkole Miejskie nr 13

- zestaw zabawowy z drabiną i ściankami wspinaczkowymi- wymienić spróchniałe słupki drabiny,
- huśtawka wagowa- pomalować belkę drewnianą.

Urządzenia na placu zabaw w dobrym stanie technicznym, należy zaplanować wymianę spróchniałych słupków drabiny.

Przedszkole Miejskie nr 18

- bez uwag.

Urządzenia na placu zabaw są w średnim stanie technicznym i nadają się do dalszego użytkowania.

Przedszkole Miejskie nr 19

- zestaw zabawowy- wykonać nawierzchnię amortyzującą, wymienić spróchniałą belkę drabiny i szczeble drabiny,
- huśtawka „bocianie gniazdo”- wykonać nawierzchnię amortyzującą,
- zjeżdżalnia- uzupełnić szczeble drabin, wymienić deskę na podeście,
- piaskownica 1 szt.- wymienić przegniłe deski i uzupełnić brakujące
- urządzenie sprawnościowe z rur stalowych, nietypowe- bez certyfikatu- do demontażu.

Urządzenia na placu zabaw w średnim stanie technicznym, należy wykonać wszystkie zalecenia.

Przedszkole Miejskie nr 20

- zjazd linowy- wymienić spróchniałą deskę na pomoście,
- urządzenia typu huśtawki wagowe i zjeżdżalnia nie posiadają certyfikatów.

Urządzenia na placu zabaw z certyfikatami są w średnim stanie technicznym, nadają się do dalszego użytkowania.

Urządzenia bez certyfikatów należy zdemontować.

Przedszkole Miejskie nr 21

- bujaki 2 szt.- przeszlifować i pomalować krawędzie płyt,
- pociąg- wymienić spróchniałą deskę pod trapem,
- statek - wymienić część płyt na pochylni, wymienić płyty boczne ślizgu, wymienić deski boczne podestu, wymienić skorodowane słupki,
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i „kocim grzbietem”- zabezpieczyć antykorozyjnie kotwy słupków, wymienić skorodowany słupek,
- huśtawki wahadłowe, huśtawki wagowe i przepłotnia- urządzenia starego typu z rur stalowych- urządzenia bez certyfikatów należy zdemontować,
- nawierzchnia chodników i dojsć- nierówność betonu- zaplanować remont.

Urządzenia na placu zabaw w średnim stanie technicznym, należy w pierwszej kolejności usunąć wszystkie usterki wymienione w zaleceniach z podkreśleniem.

Place zabaw w szkołach podstawowych zalecenia remontowe po przeglądach.

Szkoła Podstawowa nr 1

- urządzenia posiadają certyfikaty (atesty) są w stanie dobrym,
- brak uwag.

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania.

Szkoła Podstawowa nr 2

- urządzenia są w stanie dobrym,

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania.

Szkoła Podstawowa nr 3

- urządzenia posiadają atesty i są w dobrym stanie,
- brak uwag.

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania.

Szkoła Podstawowa nr 4

- urządzenia posiadają certyfikaty (atesty) są w stanie dobrym,
- w ramach gwarancji zlikwidować przez wykonawcę pęknięcia w elementach drewnianych.

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania.

Szkoła Podstawowa nr 7

- urządzenia posiadają atesty i są w dobrym stanie,
- brak uwag.

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania.

Szkoła Podstawowa nr 9

- urządzenia posiadają atesty i są w dobrym stanie,
- brak uwag.

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania.

Szkoła Podstawowa nr 9 oddział Strzyżewice

- urządzenia nie posiadające certyfikatów w stanie dobrym,
- brak zaleceń.

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania.

Szkoła Podstawowa nr 10

- urządzenia posiadają certyfikaty (atesty) i są w stanie dobrym, tereny placu zabaw i placów sportowych są w stanie czystym i zadbanym,
- brak zaleceń.

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania.

Szkoła Podstawowa nr 12

- urządzenia posiadają certyfikaty (atesty) i są w stanie dobrym,
- zalecenia – nierówności powierzchni terenu placu zabaw, które mogą być przyczyną potknięć i upadku dzieci.

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania.

Szkoła Podstawowa nr 13

- urządzenia z wyłączeniem równoważni są w stanie dobrym,
- zalecenia - dokonać remontu równoważni i ponownie zmontować, oraz wykonać naprawę elementu drewnianego „konika”- lub całkowitą likwidację gdyż młodzież bardzo rzadko korzysta z placu zabaw.

Dopuszcza się plac zabaw do dalszego użytkowania pod warunkiem wyeliminowania z terenu placu zabaw niesprawnego urządzenia.


Wymianą piasku w piaskownicach zajmują się indywidualnie dyrektorzy szkół i przedszkoli, na terenie których zlokalizowany jest plac zabaw.

pytanie 3:

Prace dotyczące przygotowania tablicy upamiętniającej obóz w Gronowie (działający w latach 1940 – 1952) trwają. W tej chwili projekt tablicy jest uzgadniany z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim. Po przygotowaniu projektu jego autorka – Pani Wanda Nawrocka zobowiązała się także do przygotowania szerszej informacji o obozie, która zostanie zamieszczona na stronie www.leszno.pl.

Staramy się zatem aby te obydwie sprawy – tablica i informacja medialna zaistniały w przestrzeni publicznej jednocześnie.

Z poważaniem


z up. Prezydenta Miasta Leszna
Maciej Dziamski
Sekretarz Miasta Leszna